

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Kenteng - Blitar**



LOKASI :           **STA           0+000**

LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

|          |                  |                        |                |         |
|----------|------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| I. 13    | Kenteng - Blitar |                        | MELDA & DAHLAN | 1       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Kenteng - Blitar**



LOKASI :           **STA           0+200**

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       3            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

|          |                  |                        |                |         |
|----------|------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| I. 13    | Kenteng - Blitar |                        | MELDA & DAHLAN | 2       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Kenteng - Blitar



LOKASI :           **STA           0+400**

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

|          |                  |                        |                |         |
|----------|------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| I. 13    | Kenteng - Blitar |                        | MELDA & DAHLAN | 3       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Kenteng - Blitar



LOKASI :           **STA           0+600**

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

|          |                  |                        |                |         |
|----------|------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| I. 13    | Kenteng - Blitar |                        | MELDA & DAHLAN | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng - Blitar



LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal


LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

|          |                  |                        |                |         |
|----------|------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| I. 13    | Kenteng - Blitar |                        | MELDA & DAHLAN | 5       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Kenteng - Blitar



LOKASI :           **STA            1+000**

LOKASI :           **STA            1+100**


KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

|                   |                               |                        |                                  |              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|
| NO. RUAS<br>I. 13 | NAMA RUAS<br>Kenteng - Blitar | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY<br>MELDA & DAHLAN | HALAMAN<br>6 |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Kenteng - Blitar



LOKASI :           **STA            1+200**

LOKASI :           **STA**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     :  
LEBAR PERKERASAN            :     :  
TYPE PERKERASAN             :     :

|                   |                               |                        |                                  |              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|
| NO. RUAS<br>I. 13 | NAMA RUAS<br>Kenteng - Blitar | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY<br>MELDA & DAHLAN | HALAMAN<br>7 |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|