

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 0+00**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 1+800**

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 2+000**

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 2+600**

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 2+800**

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 3+000**

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 3+200**

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 3+800**

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 4+000**

LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 4+600**

LOKASI : **STA 4+700**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : **STA 4+800**

LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : STA 5+000

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumingsir - Klapasawit



LOKASI : STA 5+160

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN :
 LEBAR PERKERASAN :
 TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 16	Gumingsir - Klapasawit		MELDA & DAHLAN	27