

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wangon - Karangtengah



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN :

Sedang

LEBAR PERKERASAN :

4

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

KONDISI PERKERASAN :

Baik

LEBAR PERKERASAN :

3,5

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I.23	Wangon - Karangtengah		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wangon - Karangtengah



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN :

Baik

LEBAR PERKERASAN :

3,5

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

KONDISI PERKERASAN :

Baik

LEBAR PERKERASAN :

3,5

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I.23	Wangon - Karangtengah		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wangon - Karangtengah



LOKASI : **STA** **0+400**

LOKASI : **STA** **0+450**

KONDISI PERKERASAN :

Baik

LEBAR PERKERASAN :

3,5

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

KONDISI PERKERASAN :

Sedang

LEBAR PERKERASAN :

3,5

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I.23	Wangon - Karangtengah		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wangon - Karangtengah



LOKASI : **STA** **0+500**

LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN :

Baik

LEBAR PERKERASAN :

3,5

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

KONDISI PERKERASAN :

Baik

LEBAR PERKERASAN :

3,5

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I.23	Wangon - Karangtengah		FIRDAUS & DAMAS	4

