

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sokayasa - Cendana**



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 25	Sokayasa - Cendana		MELDA & DAHLAN	1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sokayasa - Cendana**



LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 25	Sokayasa - Cendana		MELDA & DAHLAN	2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sokayasa - Cendana**



LOKASI :           **STA           0+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 25	Sokayasa - Cendana		MELDA & DAHLAN	3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sokayasa - Cendana**



LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 25	Sokayasa - Cendana		MELDA & DAHLAN	4

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sokayasa - Cendana**



LOKASI :           **STA            0+800**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA            0+900**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 25	Sokayasa - Cendana		MELDA & DAHLAN	5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sokayasa - Cendana**



LOKASI :           **STA           1+000**

LOKASI :           **STA           1+040**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
 TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
 TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 25	Sokayasa - Cendana		MELDA & DAHLAN	6