

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Semampir - Pucang



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	Semampir - Pucang		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Semampir - Pucang



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	Semampir - Pucang		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Semampir - Pucang



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+420**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	Semampir - Pucang		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Semampir - Pucang



LOKASI : **STA 0+500**

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	Semampir - Pucang		FIRDAUS & DAMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Semampir - Pucang



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	Semampir - Pucang		FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Semampir - Pucang



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	Semampir - Pucang		FIRDAUS & DAMAS	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Semampir - Pucang



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	Semampir - Pucang		FIRDAUS & DAMAS	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Semampir - Pucang



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	Semampir - Pucang		FIRDAUS & DAMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Semampir - Pucang



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	Semampir - Pucang		FIRDAUS & DAMAS	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Semampir - Pucang



LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	Semampir - Pucang		FIRDAUS & DAMAS	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Semampir - Pucang



LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
32	Semampir - Pucang		FIRDAUS & DAMAS	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Semampir - Pucang



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS 32	NAMA RUAS Semampir - Pucang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 12
-----------------------	---------------------------------------	------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Semampir - Pucang



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS 32	NAMA RUAS Semampir - Pucang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 13
-----------------------	---------------------------------------	------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

