

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Winong - Kutayasa



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	Winong - Kutayasa		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Winong - Kutayasa



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	Winong - Kutayasa		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Winong - Kutayasa



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	Winong - Kutayasa		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Winong - Kutayasa



LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	Winong - Kutayasa		FIRDAUS & DAMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Winong - Kutayasa



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	Winong - Kutayasa		FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Winong - Kutayasa



30/09/2025 09:39:12
7°25'47"S 109°36'33"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas 1.46 Winong - Kutayasa
#STA 1+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/09/2025 09:40:15
7°25'47"S 109°36'30"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas 1.46 Winong - Kutayasa
#STA 1+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	Winong - Kutayasa		FIRDAUS & DAMAS	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Winong - Kutayasa



30/09/2025 09:41:12
7°25'50"S 109°36'29"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas 1.46 Winong - Kutayasa
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/09/2025 09:42:26
7°25'50"S 109°36'32"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas 1.46 Winong - Kutayasa
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	Winong - Kutayasa		FIRDAUS & DAMAS	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Winong - Kutayasa



LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	Winong - Kutayasa		FIRDAUS & DAMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Winong - Kutayasa



LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	Winong - Kutayasa		FIRDAUS & DAMAS	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Winong - Kutayasa



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	Winong - Kutayasa		FIRDAUS & DAMAS	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Winong - Kutayasa



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	Winong - Kutayasa		FIRDAUS & DAMAS	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Winong - Kutayasa



LOKASI : **STA 2+300**

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	Winong - Kutayasa		FIRDAUS & DAMAS	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Winong - Kutayasa



LOKASI : **STA 2+500**

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	Winong - Kutayasa		FIRDAUS & DAMAS	13

