

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucang - Jenggawur



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+020**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	Pucang - Jenggawur		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucang - Jenggawur



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	Pucang - Jenggawur		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucang - Jenggawur



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	Pucang - Jenggawur		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucang - Jenggawur



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	Pucang - Jenggawur		FIRDAUS & DAMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucang - Jenggawur



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 7 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 7 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	Pucang - Jenggawur		FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucang - Jenggawur



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	Pucang - Jenggawur		FIRDAUS & DAMAS	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucang - Jenggawur



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	Pucang - Jenggawur		FIRDAUS & DAMAS	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucang - Jenggawur



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	Pucang - Jenggawur		FIRDAUS & DAMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucang - Jenggawur



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	Pucang - Jenggawur		FIRDAUS & DAMAS	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucang - Jenggawur



Senin, 22 September 2025 11:02
 7°23'5"S 109°39'53"E
 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas 1.47 Pucang - Jenggawur
 #STA 1 + 700
 #Survei SDI & RNI #DPU Kab Banjarnegara



Senin, 22 September 2025 11:03
 7°23'5"S 109°39'55"E
 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas 1.47 Pucang - Jenggawur
 #STA 1 + 800
 #Survei SDI & RNI #DPU Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+700**

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	Pucang - Jenggawur		FIRDAUS & DAMAS	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucang - Jenggawur



Senin, 22 September 2025 11:03
 7°23'5"S 109°39'55"E
 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas 1.47 Pucang - Jenggawur
 #STA 1 + 900
 #Survei SDI & RNI #DPU Kab Banjarnegara



Senin, 22 September 2025 11:05
 7°23'5"S 109°39'56"E
 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara 53461
 #Ruas 1.47 Pucang - Jenggawur
 #STA 1 + 940
 #Survei SDI & RNI #DPU Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+900**

LOKASI : **STA 1+940**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 7 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	Pucang - Jenggawur		FIRDAUS & DAMAS	11