

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**



KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 1+800**

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 2+000**

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 2+600**

LOKASI : **STA 2+700**



KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 2+800**

LOKASI : **STA 2+900**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sigaluh - Kemiri



LOKASI : **STA 2+920**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : :
 LEBAR PERKERASAN : :
 TYPE PERKERASAN : :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 5	Sigaluh - Kemiri		MELDA & DAHLAN	16