


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUKR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan	DPUKR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUKR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan	DPUKR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



25/09/25 08:38:38
7°22'58" S 109°45'33" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 7 Kutayasa - Larangan
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



25/09/25 08:40:36
7°22'56" S 109°45'36" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 7 Kutayasa - Larangan
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



25/09/25 08:42:25
7°22'54" S 109°45'38" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 7 Kutayasa - Larangan
#STA 1+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



25/09/25 08:44:12
7°22'52" S 109°45'41" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 7 Kutayasa - Larangan
#STA 1+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 1+800**

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 2+000**

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



25/09/25 08:54:57
7°22'39"S 109°45'46"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 7 Kutayasa - Larangan
#STA 2+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



25/09/25 08:56:47
7°22'37"S 109°45'50"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 7 Kutayasa - Larangan
#STA 2+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



25/09/25 08:59:15
7°22'35"S 109°45'53"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 7 Kutayasa - Larangan
#STA 2+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



25/09/25 09:00:53
7°22'32"S 109°45'55"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 7 Kutayasa - Larangan
#STA 2+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 2+600**

LOKASI : **STA 2+700**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 2+800**

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 3+000**

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 3+200**

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 3+800**

LOKASI : **STA 3+900**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS I. 7	NAMA RUAS Kutayasa - Larangan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 20
------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 4+000**

LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS I. 7	NAMA RUAS Kutayasa - Larangan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 21
------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



25/09/25 09:37:00
7°21'56"S 109°46'22"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I.7 Kutayasa - Larangan
#STA 4+130
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



25/09/25 09:39:23
7°21'54"S 109°46'23"E
Kabupaten Wonosobo
#Ruas I.7 Kutayasa - Larangan
#STA 4+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 4+130**

LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



25/09/25 09:42:04
7°21'53"S 109°46'25"E
Kabupaten Wonosobo
#Ruas I.7 Kutayasa - Larangan
#STA 4+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



25/09/25 09:44:10
7°21'50"S 109°46'28"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I.7 Kutayasa - Larangan
#STA 4+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 4+300**

LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 4+500**

LOKASI : **STA 4+580**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUKR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 4+600**

LOKASI : **STA 4+660**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUKR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan





LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS I. 7	NAMA RUAS Kutayasa - Larangan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 28
------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 5+280**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS I. 7	NAMA RUAS Kutayasa - Larangan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 29
------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan





25/09/25 10:09:39
7°21'30"S 109°46'48"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 7 Kutayasa - Larangan
#STA 5+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



25/09/25 10:11:51
7°21'27"S 109°46'48"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 7 Kutayasa - Larangan
#STA 5+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab.Banjarnegara

LOKASI : **STA 5+400**

LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



25/09/25 10:14:02
7°21'24"S 109°46'50"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 7 Kutayasa - Larangan
#STA 5+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



25/09/25 10:15:55
7°21'21"S 109°46'51"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 7 Kutayasa - Larangan
#STA 5+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 5+600**

LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan





LOKASI : **STA 5+800**

LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutayasa - Larangan



LOKASI : **STA 6+000**

LOKASI : **STA 6+010**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 7	Kutayasa - Larangan		MELDA & DAHLAN	33