

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+245**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 0+300**

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 0+500**

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



21/10/25 10:43:51
7,276007S 109,696337E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 3 Karanggondang - Pagerpelah
#STA 1+240
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 10:45:13
7,276573S 109,696462E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 3 Karanggondang - Pagerpelah
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+240**

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



21/10/25 10:46:33
7,277417S 109,696375E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 3 Karanggondang - Pagerpelah
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 10:47:48
7,278423S 109,696233E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 3 Karanggondang - Pagerpelah
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+400**

LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 1+800**

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 2+000**

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 2+600**

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 2+800**

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggondang - Pagerpelah



LOKASI : **STA 2+990**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN
 LEBAR PERKERASAN
 TYPE PERKERASAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 3	Karanggondang - Pagerpelah		MELDA & DAHLAN	17