

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tlagabang - Pesayangan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 36	Tlagabang - Pesayangan		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tlagabang - Pesayangan



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 36	Tlagabang - Pesayangan		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tlagabang - Pesayangan



24/10/25 10:21:52
7,192548S 109,811283E
#Ruas V. 36 Tlagabang - Pesayangan
#STA 0+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



24/10/25 10:22:58
7,192198S 109,810420E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 36 Tlagabang - Pesayangan
#STA 0+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 36	Tlagabang - Pesayangan		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tlagabang - Pesayangan



24/10/25 10:24:02
7,191982S 109,809720E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 36 Tlagabang - Pesayangan
#STA 0+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



24/10/25 10:25:17
7,191970S 109,808927E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 36 Tlagabang - Pesayangan
#STA 0+680
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+680**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 36	Tlagabang - Pesayangan		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tlagabang - Pesayangan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 36	Tlagabang - Pesayangan		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tlagabang - Pesayangan



LOKASI : **STA 0+820**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 36	Tlagabang - Pesayangan		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tlagabang - Pesayangan



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 36	Tlagabang - Pesayangan		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tlagabang - Pesayangan



24/10/25 10:34:03
7,191137S 109,805603E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 36 Tlagabang - Pesayangan
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



24/10/25 10:35:16
7,191018S 109,804955E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 36 Tlagabang - Pesayangan
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 36	Tlagabang - Pesayangan		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tlagabang - Pesayangan



24/10/25 10:36:23
7,190820S 109,804130E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 36 Tlagabang - Pesayangan
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



24/10/25 10:37:15
7,190765S 109,803757E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 36 Tlagabang - Pesayangan
#STA 1+430
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+430**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 36	Tlagabang - Pesayangan		MELDA & DAHLAN	9