

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Kapten P. Tendean



04/11/25 08:35:36
7,396950S 109,694397E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas VI. 14 JL. KAPTEN P. TENDEAN
#STA 0+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/11/25 08:38:23
7,397795S 109,694438E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas VI. 14 JL. KAPTEN P. TENDEAN
#STA 0+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 14	Jl Kapten P. Tendean		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Kapten P. Tendean



04/11/25 08:40:44
7,398000S 109,694423E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas VI. 14 JL. KAPTEN P. TENDEAN
#STA 0+120
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



LOKASI : **STA 0+120**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN
LEBAR PERKERASAN
TYPE PERKERASAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 14	Jl Kapten P. Tendean		MELDA & DAHLAN	2