

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Jend. A. Yani



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 16	Jl Jend. A. Yani		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Jend. A. Yani



LOKASI : **STA 0+180**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 16	Jl Jend. A. Yani		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Jend. A. Yani



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 16	Jl Jend. A. Yani		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Jend. A. Yani



LOKASI : **STA 0+460**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN
LEBAR PERKERASAN
TYPE PERKERASAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 16	Jl Jend. A. Yani		MELDA & DAHLAN	4