

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Letnan Karjono



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 30	Jl Letnan Karjono		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Letnan Karjono



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 30	Jl Letnan Karjono		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Letnan Karjono



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

STA 0+700

NO. RUAS VI. 30	NAMA RUAS Jl Letnan Karjono	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 3
--------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Letnan Karjono



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS VI. 30	NAMA RUAS Jl Letnan Karjono	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 4
--------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Letnan Karjono



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 30	Jl Letnan Karjono		FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Letnan Karjono



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS VI. 30	NAMA RUAS Jl Letnan Karjono	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 6
--------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Letnan Karjono



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS VI. 30	NAMA RUAS Jl Letnan Karjono	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 7
--------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JI Letnan Karjono



LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+430**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 30	Jl Letnan Karjono		FIRDAUS & DAMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JI Letnan Karjono



LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 30	Jl Letnan Karjono		FIRDAUS & DAMAS	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Letnan Karjono



3 Nov 2025 12.46.37
7°23'36"S 109°42'3"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas VI. 30 Jl Letnan Karjono
#STA 1+800
#Survei Jalan #DPUJR Kab Banjarnegara



3 Nov 2025 12.46.57
7°23'36"S 109°42'3"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas VI. 30 Jl Letnan Karjono
#STA 1+810
#Survei Jalan #DPUJR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+810**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUJR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 30	Jl Letnan Karjono		FIRDAUS & DAMAS	10